


www.allmachiuneservices.com.br – sempre um passo a frente



Desgaste do Mancal de Apoio Superior

Modelo do Britador	Espessura origina do rebaixo	Espessura m ín im a do rebaixo
HP100	8m m	6.7 m m
HP200	8 m m	6.7 m m
HP300	10 m m	8.7 m m
HP400	11 m m	9.7 m m
HP500	11 m m	9.7 m m

